⑩公開特許公報(A)

昭55—136693

Int. Cl.³
 B 63 H 25/38

識別記号 104 庁内整理番号 7374—3D 砂公開 昭和55年(1980)10月24日

発明の数 1 審査請求 有

(全 3 頁)

⊗漁船用かじ板の昇降装置

②特

願 昭54-43203

@出

顏 昭54(1979)4月9日

@発 明 者 髙橋日出夫

釧路市若竹町9の5

勿出 願 人 株式会社柴野商店

根室市本町3丁目4番地

個代 理 人 弁理士 川成靖夫

男 料料 答

/ 発明の名称

漁船用かじ板の昇降装置

2 停許請求の範囲

かし板を支持すべきだ輪を給尾甲収に上端を固定した角筒状の上部材と、この上部材内に伸縮する角筒状の中部材と、この中部材内に伸縮する角筒状の下部材から構成すると共に、上配下部材の後面側には上配かじ板が排脱するかとに使用ケースが突散され、上配上部材と中部材とはは 1 油圧シリンダーで連結され、さらに上配中部材と下部材とは再2 油圧シリンダーで連結されていることを特徴とする逸鉛用かじ板の昇降数量の

3 発明の詳細な説明

本発明は新規な構成を有する漁船用かじ板の 昇降装飾を提供しようとするものである。

以下図面を参照しながら、本発明の1実施例の詳細を収明する。

1 は本発明のかじ板の昇降装金である。そして、その保成は、かじ板を支持すべきだ輪2を 船用車 3 に上端を 固定した角筒状の上部材 4 と、この上部材内に伸起する角筒状の中部材 5 と、この中部材内に伸起する角筒状の下部材 6 から保成すると共に、上記下部材の後 面側には かじ板 6 A が突 設され、上記中部材の後面 1 に は上記かじ板が排記するかじ板 用ケース 5 A が 突 設され、上記中部材とは 第 1 油 圧 レ リンダー7 で連結され、さらに上記中部材と

Best Available Copy

特開昭55-136693(2)


部材とは第2油圧シリンダー8で連結されている。なか、上記第1油圧シリンダー7は上配上部材の外盤に設設され、上配中部材5の上端5Bと連結杆5 Bを介して連結されている。4A、4 Bは及穴である。また、第2油圧シリンダー8は上配中部材内に抑入されてかり、当成中部材の天板と上配下部材の下端とをピンPで連幅されている。9は上配上部材を支持するシャフトである。1 Qは振進輪 1 Q A を支持するシャフトである。


本発明のものは、上述の如く解放されているから、上配部1.部8の油圧シリンダーを伸及せしめることによりだ職2を伸及せしめ、公知の如く使用し、また上配油圧シリンダーを縮かせしめることにより、下部材は中部材内に、また中部材は上部材内に収納される。この場合、

従来の如く船尾甲板の表面よりだね2が突出しないから、船上での祖々の作業を安全かつ確実 に行うことができる。


《 図面の助単な説明

図面は本発明の1実施例を示すもので、部1 図は全体の側面図、第2図は装金の左側面図、 第3図は背面図、第4図は同上のA-A 裏新面図、第5図は超小した状態の新面図、第6図は 第2図のB-B線新面図である。





第 6 险



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

□ OTHER: _____